900*   470   120   150   210   380   510   1500

855   455   50   110   165   80-120   max 1465   580   650   900

160   max.360

* = minimum measure for cutting